

延平鄉公所 113 年山陀兒颱風災情查報 - 工務搶修組、環境組工作進度

一、填表日期：113 年 10 月 9 日 星期二

二、已完成搶通路段

(一) 桃源村災情整復狀況

施工前	施工中	施工後
10 月 4 日 東 36 線道路清理水溝淤積、樹枝及土石		
		
		
		



10月4日 下里部落通往二層坪道路清理土石崩落




10月5日 水田山腳下產業道路清理土石崩落



10月6日 上里部落清水道路入口處清理土石崩落



10月7日 上里部落清水道路清理土石崩落





10月5日 東36線與卑南鄉交界道路清理土石崩落



10月6日 下里部落道路清理土石崩落



10月8日 下里部落道路清理土石崩落



(二) 紅葉村災情整復狀況

施工前	施工中	施工後
10月5日 瓦岡橋旁道路清理土石崩落		
		
10月6日 紅葉溫泉道路清理		
		

(三) 鸞山村災情整復狀況

施工前	施工中	施工後
10月4日 197 縣道清理土石崩落		
		
10月4日 上野部落 197 縣道清理樹枝		
		
		



10月4日 東40線道路清理落石



10月4日 下野部落道路清理樹枝



10月5日 余溪谷產業道路清理樹倒



10月5日 產業道路（會走路的樹）清理樹枝

